


7733

2023.10.23

Strecke:A02
Kilometrierung:350.699
Achsabstand:0.16m**7733**

2023.10.23

Schachterhebungsprotokoll

Schachtnr:

7733

Grallmayer 23.10.23

Inspekteur Datum

Subtyp _____

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL. _____

Abstich 2,25 [m]DN 400 [mm]

Deckel DN _____ [cm]

Material B

Klasse _____ [kN] [k]

Tiefe 2,25 [m]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte



1,40




2,20

DN 400


B

Material

Umgebung




Deckel




Rahmen

Fuge



Ausgleichsr.

Fuge




Hals

Fuge




Konus




Übergangsplatte

Fuge



Unterteil

Fuge



Bodenteil

Auftritt



Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

23. Oktober 2023 11:31

7733

2023.10



7733

2023.10.23

