


8041

2023.10.24

Strecke:A02
Kilometrierung:350.082
Achsabstand:0.17m**8041**

2023.10.24

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Nur mit den zugehörigen Proben zu verwenden!

Schacht/Nr:

8041

Gallmayer 24.10

Inspekteur Datum

Subtyp _____

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL. _____

Abstich 240 [m]

DN 400 [mm]

Deckel DN _____ [cm]

Material B

Klasse _____ [kN] [N]


Tiefe 2,40 [m]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte



Material

Umgebung



Deckel




Rahmen

Fuge



Ausgleichs.

Fuge




Hals

Fuge




Konus




Übergangsplatte

Fuge



Unterteil

Fuge



Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

24. Oktober 2023 11:05

8041

2023.10



8041

2023.10.24

