


8128

2023.11.13

Strecke:A02
Kilometrierung:348.728
Achsabstand:0.38m



8128



2023.11.13

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Nur mit den zugehörigen Protokollen zu verwenden!!

Schachtnr:

8128

Gallmayer

13.11.23

Inspekteur

Datum

Subtyp

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL

Abstich 2,4 [m]

DN 400 [mm]

Deckel DN [cm]

Material B

Klasse [kN] [N]


Tiefe 2,4 [m]

Ausgleichsringe [cm]

Schacht DN [mm]

Schachtzustand [1-5]

Konus / Übergangsplatte




Material

Umgebung




Deckel




Rahmen

Fuge




Ausgleichs.

Fuge




Hals

Fuge




Konus




Übergangsplatte

Fuge



Unterteil

Fuge



Bodenteil

Auftritt

Gerinne

13. November 2023 13:17

Bild Orientierung

Bild / Schacht

8128

2023.11.13



8128

2023.11.13

