

8131

2023.11.13

Strecke:A02
Kilometrierung:348.883
Achsabstand:0.4m**8131**

2023.11.13

Scheiterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Nur mit den zugehörigen Photos zu verwenden!!

Schachtnr:

8131Gollmayer 13.11.23
Inspektor Datum

Subtyp _____

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL.Abstich 2,25 [m]DN 400 [mm]

Deckel DN _____ [cm]

Material B

Klasse _____ [(cN) (N)]


Tiefe 2,25 [m]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte



Material

Umgebung



Deckel




Rahmen

Fuge



Ausgleichsr.

Fuge




Hals

Fuge



Konus





Übergangsplatte

Fuge



Unterteil



Bodenteil

Auftritt



Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

13. November 2023 11:36

8131

2023.11



8131

2023.11.13

