

8138

2023.10.19

Strecke:A02
 Kilometrierung:351.397
 Achsabstand:0.53m



8138



2023.10.19

Schachterhebungsprotokoll V

ID: 8138

8138

Subtyp

Abstich 2,25 [m]

Deckel DN [cm]

Klasse [cm] [K]

Ausgleichsringe [cm]

Schacht DN [mm]

Schachtzustand [1-5]

Konus / Übergangsplatte




Ablauf Funktion: Strang, HA, EL.

DN 400 [mm]

Material B

Tiefe 2,25 [m]

B
 DN 200
 1,2m




DN 150
 B

2,2m
 nicht befahrbar

Material

Umgebung



Deckel




Rahmen

Fuge



Ausgleichs.

Fuge




Hals

Fuge




Konus




Übergangsplatte

Fuge



Unterteil

Fuge



Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

19. Oktober 2023 11:09

8138

2023.10



8138

2023.10.19

