

8139

2023.10.19

Strecke:A02
Kilometrierung:351.348
Achsabstand:0.21m**8139**

2023.10.19

Schächterhebungsprotokoll

Schacht-Nr.:

8139Gallmayer 19.10.23
Inspekteur Datum

Subtyp _____

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL, _____

Abstich 2.30 [m]DN 400 [mm]

Deckel DN _____ [cm]

Material B

Klasse _____ [kN] [k]


Tiefe 2.30 [m]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

1.40
DW200
B

Material

Umgebung



Deckel




Rahmen

Fuge




Ausgleichsr.

Fuge




Hals

Fuge




Konus




Übergangsplatte

Fuge



Unterteil

Fuge



Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

19. Oktober 2023 11:33

8139

2023.10



8139

2023.10.19

