

8141

2023.10.19

Strecke:A02
Kilometrierung:351.247
Achsabstand:0.12m**8141**

2023.10.19

Schachterhebungsprotokoll V2

Objekt: 8141

Inspekteur: Gallmayer Datum: 19.10.23

Subtyp: _____

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL.

Abstich 2.35 [m] DN 400 [mm]

Material B

Deckel DN _____ [cm] Tiefe 2.35 [m]

Klasse _____ [kN] [N]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichs.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

19. Oktober 2023 12:46

8141

2023.10.19



8141

2023.10.19



2023.10.19



2023.10.19

