

8142

2023.10.19

Strecke:A02
Kilometrierung:351.197
Achsabstand:0.22m**8142****2023.10.19**

Schächterhebungsprotokoll V2.0 (10.2019)

Inspektion: 8142

Inspektor: Gallmayer Datum: 19.10.23

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL

DN 400 [mm]

Material B

Tiefe 230 [m]

Subtyp _____

Abstich 2,30 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [kN] [k]

Ausgleicherringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

19. Oktober 2023 13:32

8142

2023.10



8142

2023.10.19

