


8145

2023.10.19

Strecke:A02
Kilometrierung:351.046
Achsabstand:0.3m**8145**

2023.10.19

Interhebungsprotokoll V2

8145

Gallmayer 19.10.23
Inspekteur Datum

Subtyp _____

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL. _____

Abstich 2,35 [m] DN 400 [mm]

Deckel DN _____ [cm] Material D

Klasse _____ [KN] [N] Tiefe 2,35 [m]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

1,40
DN200
B

2,35
DN400
B

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichs.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

19. Oktober 2023 14:27

8145

2023.10



8145

2023.10.19

