

8148

2023.10.23

Strecke:A02
Kilometrierung:350.897
Achsabstand:0.33m**8148**

2023.10.23

Schachterhebungsprotokoll 2018.2.2.4

Schachtnr:

8148

Gallmayer 23.10.23
Inspekteur Datum

Subtyp _____

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL. _____

Abstich 225 [m]

DN 400 [mm]

Deckel DN _____ [cm]

Material B

Klasse _____ [kN] [v]



Tiefe 2,25 [m]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

1,40
DN 200
B

Material

Umgebung




Deckel




Rahmen

Fuge




Ausgleichsr.

Fuge




Hals

Fuge




Konus




Übergangsplatte

Fuge




Unterteil

Fuge



Bodenteil

Auftritt



Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

23. Oktober 2023 09:21

8148

2023.10



8148

2023.10.23

