


8171

2023.11.28


Strecke:A02
Kilometrierung:342.453
Achsabstand:35.48m



8171



2023.11.28



Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Schachtwr:

8171

Journal der Regel, 8.10.19, Probe zu Vernetzung

Gallmayer 28.11.23
Inspektor Datum

Subtyp

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL

Abstich 1,90 [m]

DN 500 [mm]

Deckel DN [cm]

Material B

Klasse [kN] [B]


Tiefe 1,60 [m]

Ausgleichsringe [cm]

Schacht DN [mm]

Schachtzustand [1-5]

Konus / Übergangsplatte



Material

Umgebung



Deckel




Rahmen

Fuge




Ausgleichsr.

Fuge




Hals

Fuge




Konus



Übergangsplatte

Fuge



Unterteil

Fuge



Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

8171

2023.11



8171

2023.11.28

