


8872

2023.11.07

Strecke:A02 Kilometrierung:349.46
Achsabstand:28.42m



8872



2023.11.07

Schlechte the bungspolier V2018 2 3 4

8872

Gallnager 7.11.23
Inspekteur Datum

Subtyp _____

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL

Abstich 0,95 [m] DN 250 [mm]

Deckel DN _____ [cm] Material PVC

Klasse _____ [cm] [m] Tiefe 0,95 [m]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Scheit DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Du150
PVC
0,95

7. November 2023 14:30

Bild Deckel

Bild Orientierung

8872

2023.11



8872

2023.11.07

