


8873

2023.11.07

Strecke:A02
Kilometrierung:349.286
Achsabstand:247.16m**8873**

2023.11.07

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

S 015 27 01

8873

Gallmayer 7.11.23
Inspekteur Datum

Subtyp _____

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL.

Abstich 270 [m]

DN 500 [mm]

Deckel DN _____ [cm]

Material B

Klasse _____ [kN] [N]


Tiefe 270 [m]

Ausgleichslage _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte


230
DN 500
B

Material

Umgebung



Deckel




Rahmen

Fuge



Ausgleichsr.

Fuge



Hals

Fuge




Konus




Übergangsplatte

Fuge



Unterteil

Fuge



Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

7. November 2023 14:59

8873

2023.11.07



8873

2023.11.07

