


8874

2023.11.07

Strecke:A02
Kilometrierung:349.267
Achsabstand:31.96m**8874**

2023.11.07

Schachtbauprotokoll V2019.2.3.4

8874

Gallmayer 7.11.23
Inspekteur Datum

Subtyp _____

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL. _____

Abstich 1,60 [m]DN 500 [mm]

Deckel DN _____ [cm]

Material B

Klasse _____ [N] [K]


Tiefe 1,55 [m]

Ausgleichsplatte _____ [cm]

Schicht DN _____ [mm]

Schichtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte


DU200
PVC
1,25DU1000
B
1,45

Material

Umgebung



Deckel




Rahmen

Fuge




Ausgleichsr.

Fuge




Hals

Fuge




Konus




Übergangsplatte

Fuge



Unterteil

Fuge



Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

7. November 2023 14:32

8874

2023.11.07



8874

2023.11.07

