


8875

2023.11.07

Strecke:A02
Kilometrierung:349.615
Achsabstand:244.65m



8875



2023.11.07

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Sonderdruck

8875

Subtyp

Abstich 2,90 [m]

Deckel DN [cm]

Klasse [cm] [N]

Ausgleichsring [cm]

Schacht DN [mm]

Schachtzustand [1-5]

Konus / Übergangsplatte



Gallmayer 7.11.23

Inspekteur Datum

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL.

DN 500 [mm]

Material B

Tiefe 2,90 [m]




DN 500
B
2,90m

Material


Umgebung




Deckel




Rahmen




Fuge



Ausgleichs.




Fuge




Hals




Fuge




Konus




Übergangsplatte




Fuge



Unterteil



Fuge



Bodenteil



Auftritt



Gerinne

7. November 2023 10:34

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

8875

2023.11



8875

2023.11:07

