

8879

2023.11.07

Strecke:A02
Kilometrierung:349.567
Achsabstand:60.9m



8879



2023.11.07

Schachteinhebungsprotokoll V20 18.2.3.4

8879

Gallmayer 7.11.23
Inspektor Datum

Subtyp

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL.

Abstich 1,60 [m]

DN 500 [mm]

Deckel DN [cm]

Material B

Klasse [kN] [N]


Tiefe 1,60 [m]

Ausgleichsringe [cm]

Schacht DN [mm]

Schachtzustand [1-5]

Konus / Übergangsplatte

1,58
DU500
B

Material

Umgebung



Deckel




Rahmen

Fuge




Ausgleichs.

Fuge




Hals

Fuge




Konus




Übergangsplatte

Fuge



Unterteil

Fuge



Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

7. November 2023 09:00

8879

2023.11



8879

2023.11.07

