


8880

2023.11.07

Strecke:A02
Kilometrierung:349.551
Achsabstand:27.34m



8880



2023.11.07

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

8880

Gallmayer 7.11.23

Inspektor Datum

Subtyp

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL.

Abstich 2.00 [m]

DN 500 [mm]

Deckel DN [cm]

Material B

Klasse [cm] [N]


Tiefe 2.00 [m]

Ausgleichsringe [cm]

Schacht DN [mm]

Schachtzustand [1-5]


Konus / Übergangsplatte



1.40 1.85
B B
DU 200 DU 500
150 1.89

Material

Umgebung




Deckel




Rahmen

Fuge



Ausgleichs.

Fuge




Hals

Fuge




Konus



Übergangsplatte

Fuge




Unterteil



Bodenteil

Fuge



Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

7. November 2023 09:04

8880

2023.11



8880

2023.11.07

