

8881

2023.11.07

Strecke:A02 Kilometrierung:349.53
Achsabstand:15.45m

8881



2023.11.07

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Schacht 8881

8881

Subtyp _____

Abstich 0,67 [m]

Deckel DN _____ [cm]


Klasse _____ [cm] (N)

Ausgleichshöhe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte


Gallmayer 7.11.23
Inspekteur Datum

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL.

DN 600 x 600 [mm]

Material B

Tiefe 0,67 [m]

0,65
DN 300
B

Material

Umgebung



Deckel




Rahmen

Fuge




Ausgleichsr.

Fuge




Hals

Fuge




Konus




Übergangsplatte

Fuge



Unterteil

Fuge



Bodenteil

Aufritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

7. November 2023 08:34

8881

2023.11.07



8881

2023.11.07

