


8882

2023.11.07

Strecke:A02
Kilometrierung:349.542
Achsabstand:15.56m



8882



2023.11.07

Schachtanhebungsprotokoll V2018.2.3.4

8882

Gallmayer 7.11.23

Inspekteur Datum

Subtyp

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL.

Abstich 0,67 [m]

DN 600x600 [mm]

Deckel DN [cm]

Material B

Klasse [kN] [N]


Tiefe 0,67 [m]

Ausgleichsringe [cm]

Schicht DN [mm]

Schichtzustand [1-5]

Konus / Übergangsplatte

0,65
DN 300
B

Material

Umgebung



Deckel




Rahmen



Fuge




Ausgleichsring




Fuge




Hals




Fuge




Konus




Übergangsplatte




Fuge




Unterteil



Fuge



Bodenteil



Auftritt



Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

7. November 2023 08:33

8882

2023.11



8882

2023.11.07

