


8883

2023.11.07

Strecke:A02
Kilometrierung:349.555
Achsabstand:15.03m



8883



2023.11.07

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

8883

Gallnager 7.11.23
Inspekteur Datum

Subtyp

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL

Abstich 0,75 [m]

DN 500 [mm]

Deckel DN [cm]

Material B

Klasse [cm] (N)


Tiefe 0,70 [m]

Ausgleichsringe [cm]

Schacht DN [mm]

Schachtzustand [1-5]

Konus / Übergangsplatte

0,70
600x600
B

Material

Umgebung




Deckel




Rahmen

Fuge




Ausgleichsring

Fuge



Hals

Fuge




Konus




Übergangsplatte

Fuge



Unterteil

Fuge



Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

7. November 2023 08:57

8883

2023.11.07



8883

2023.11.07

