


8925

2023.11.09

Strecke:A02
Kilometrierung:348.415
Achsabstand:97.67m**8925**

2023.11.09

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

8925

Gallmayer 9.11.23
Inspekteur Datum

Subtyp _____

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL _____

Abstich 1,20 [m] DN 500 [mm]

Deckel DN _____ [cm] Material B

Klasse _____ [kN] [N] Tiefe 1,20 [m]

Ausgleichsring _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

9. November 2023 10:05

8925

2023.11.09



8925

2023.11.09

