


8993

2023.11.10

Strecke:A02
Kilometrierung:344.921
Achsabstand:12.94m



8993



2023.11.10

Schachtprüfungprotokoll V2018.2.3.4

Schachtdnr: 8993

Subtyp _____

Abstich 1,10 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [kN] [k]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material: _____ Umgebung: _____

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichs.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

Inspektor: Gallmayer Datum: 10.11.23

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL.

DN 300 [mm]

Material PVC

Tiefe 1,10 [m]

PU 300
PVC
1,10

10. November 2023 10:40

8993

2023.11



8993

2023.11:09

