


9008

2023.11.10

Strecke:A02
Kilometrierung:344.999
Achsabstand:35.55m**9008**

2023.11.10

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Merkmal: den zugehörigen Photos zu verwenden!!

Schacht Nr.:

9008

Subtyp 280Abstich 28 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [kN] [N]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte




Gallwager

10.11.23

Inspekteur

Datum

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL. _____

DN 400 [mm]Material PVCTiefe 2,40 [m]

Material

Umgebung



Deckel




Rahmen

Fuge



Ausgleichs.

Fuge



Hals

Fuge




Konus




Übergangsplatte

Fuge



Unterteil

Fuge



Bodenteil

Auftritt

Gerinne

10. November 2023 11:35

Bild Orientierung

Bild / Schacht

9008

2023.11.10



9008

2023.11.10 Deckel defekt

