


Befahrungsdaten

- ✱ Schäden
- Abzweiger
- Streckenschäden
- Befahrungen baulicher Zustand [181]
- ok
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Entwässerung

ASF INAG: asfinag_knoten full style

- Bauwerk
- ⊗ Schacht
- ⊞ Einlaufgitter
- Putznische
- ASF INAG: asfinag_kanten [5137]



Auftraggeber:
ASF INAG Bau Management GmbH
Schnirchgasse 17
1030 Wien

Projekt:
A02 Südautobahn, A10 Tauern Autobahn
Pilotprojekt Grundlagenerfassung Entwässerung
Zustand Bewertung und Kanalkataster
SAP-Belegnummer(n): 302102824

Plan: 18 A10 162-167km EPSG:31255
Feistritz - Kroislerwandtunnel
Inspektion Hufnagel 2024
Zustandsbeurteilung ISYBAU

erstellt von:
Hugo Fuchs
www.ddki.at
www.asfinag.at
2025.01.30