



ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 25.03.2025 - 301-298

Datum 25.03.2025	Kamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 301-298	Nr. 39
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 301	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Schacht	Haltung Länge [m] 3,45
Lage Fahrbahn	Knoten unten 298	Insp. Länge [m] 3,45
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 500mm	Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung gegen Fließrichtung
Kanalart Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Beton	Bemerkung Insp.

1:50 **m+** **Kürzel** **Beobachtung** **Zeit** **Foto** **Stufe**

298



0.00

BCDXP

Anfangsknoten, Rohranfang, 298

00:00:00 301-298_1
47.jpg

3.45

BCEXP

Endknoten, Rohrende, 301

00:01:10 301-298_1
48.jpg

301



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 25.03.2025 - 301-298

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	25.03.2025	301-298	39



301-298_147.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 298



301-298_148.jpg, 00:01:10, 3.45m
Endknoten, Rohrende, 301