




**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Datum 24.03.2025	Kamera Fahrbare Kamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 424-422	Nr. 25
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermmedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort	9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben	424	Rohrlänge [m]	0
Straße	Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben	Schacht	Haltung Länge [m]	7,00
Lage	Fahrbahn	Knoten unten	422	Insp. Länge [m]	7,00
		Knotentyp unten	Schacht	Baujahr	

Profil	Kreisprofil 250mm	Inspektionsart	selbstfahrende Kamera
Kantentyp	Haltung	Verfahren	TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion		Insp.Richtung	in Fließrichtung
Kanalart	Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt	Ja
Material	Beton	Bemerkung Insp.	

	1:52	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
	424						
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 424	00:00:00	424-422_1 05.jpg		
	7.00	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 422	00:00:55	424-422_1 06.jpg		
	422						



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 24.03.2025 - 424-422

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	24.03.2025	424-422	25



424-422_105.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 424



424-422_106.jpg, 00:00:55, 7.00m
Endknoten, Rohrende, 422