



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 24.03.2025 - 431-557

Datum 24.03.2025	Kamera Fahrbare Kamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 431-557	Nr. 17
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 431	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Schacht	Haltung Länge [m] 4,30
Lage Fahrbahn	Knoten unten 557	Insp. Länge [m] 4,30
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 250mm	Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung in Fließrichtung
Kanalart Freisiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Beton	Bemerkung Insp.

1:50	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 431	00:00:00	431-557_7 3.jpg		
0.01	A01 BBEG	Andere Hindernisse - fremde Leitungen oder Kabel durchqueren die Leitung, 20% Querschnittsverminderung von 3 Uhr bis 6 Uhr, Anfang	00:02:52	431-557_7 4.jpg		
0.02	A02 BBEG	Andere Hindernisse - fremde Leitungen oder Kabel durchqueren die Leitung, 20% Querschnittsverminderung von 3 Uhr bis 6 Uhr, Anfang	00:02:52			
4.30	B01 BBEG	Andere Hindernisse - fremde Leitungen oder Kabel durchqueren die Leitung, 20% Querschnittsverminderung von 3 Uhr bis 6 Uhr, Ende	00:00:41		3	
4.30	B02 BBEG	Andere Hindernisse - fremde Leitungen oder Kabel durchqueren die Leitung, 20% Querschnittsverminderung von 3 Uhr bis 6 Uhr, Ende	00:00:41		3	
4.30	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 557 / Schacht nicht auffindbar	00:01:09	431-557_7 5.jpg		




Haltungsbilder - 24.03.2025 - 431-557

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	24.03.2025	431-557	17



431-557_73.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 431



431-557_74.jpg, 00:02:52, 0.01m
Andere Hindernisse - fremde Leitungen oder Kabel durchqueren die Leitung, 20%
Querschnittsverminderung von 3 Uhr bis 6 Uhr, Anfang



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 24.03.2025 - 431-557

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	24.03.2025	431-557	17



431-557_75.jpg, 00:01:09, 4.30m
Endknoten, Rohrende, 557 / Schacht nicht auffindbar