


**Haltungsinspektion - 28.04.2025 - 445-645**

Datum 28.04.2025	Kamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 445-645	Nr. 105
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort	9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben	445	Rohrlänge [m]	0
Straße	Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben	Schacht	Haltung Länge [m]	40,08
Lage	Fahrbahn	Knoten unten	645	Insp. Länge [m]	40,08
		Knotentyp unten	Schacht	Baujahr	

Profil	Kreisprofil 225mm	Inspektionsart	selbstfahrende Kamera
Kantentyp	Haltung	Verfahren	TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion		Insp.Richtung	in Fließrichtung
Kanalart	Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt	Ja
Material	Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.	

	1:295	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
	445						
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 445	00:00:00	445-652_3 93.jpg		
	645						
	40.08	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 645	00:02:38	445-645_3 95.jpg		



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 28.04.2025 - 445-645

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	28.04.2025	445-645	105



445-652_393.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 445



445-645_395.jpg, 00:02:38, 40.08m
Endknoten, Rohrende, 645