

Haltungsinspektion - 30.04.2025 - 460-674

Datum 30.04.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 460-674	Nr. 140
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort	9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben	460	Rohrlänge [m]	0
Straße	Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben	Schacht	Haltung Länge [m]	11,50
Lage	Fahrbahn	Knoten unten	674	Insp. Länge [m]	11,50
		Knotentyp unten	Anschlusspunkt	Baujahr	

Profil	Kreisprofil 200mm	Inspektionsart	Schiebekamera
Kantentyp	Haltung	Verfahren	TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion		Insp.Richtung	in Fließrichtung
Kanalart	Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Schmutzwasser	Gereinigt	Ja
Material	Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.	

1:85	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
460	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 460	00:00:00	460-463_479.jpg	
674	11.50	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 674	00:01:22	460-463_480.jpg	



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 30.04.2025 - 460-674

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	30.04.2025	460-674	140



460-463_479.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 460



460-463_480.jpg, 00:01:22, 11.50m
Endknoten, Rohrende, 674