



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 25.03.2025 - 480-475

Datum 25.03.2025	Kamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 480-475	Nr. 62
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 480	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Schacht	Haltung Länge [m] 15,01
Lage Fahrbahn	Knoten unten 475	Insp. Länge [m] 15,01
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 500mm	Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung gegen Fließrichtung
Kanalart Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Beton	Bemerkung Insp.

1:111	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
475						
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 475	00:00:00	480-475_2 10.jpg	
	10.55	BACB	Rohrbruch/Einsturz - mit fehlenden Teilen, Länge: 250mm von 1 Uhr bis 3 Uhr	00:00:53	480-475_2 11.jpg	3
	12.19	BACA	Rohrbruch/Einsturz - Bruch ohne fehlende Teile, Länge: 50mm bei 12 Uhr	00:01:22	480-475_2 12.jpg	3
	14.62	BACB	Rohrbruch/Einsturz - mit fehlenden Teilen, Länge: 250mm von 10 Uhr bis 2 Uhr	00:01:53	480-475_2 13.jpg	3
	15.01	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 480	00:02:20	480-475_2 14.jpg	
480						



Haltungsbilder - 25.03.2025 - 480-475

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	25.03.2025	480-475	62



480-475_210.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 475



480-475_211.jpg, 00:00:53, 10.55m
Rohrbruch/Einsturz - mit fehlenden Teilen, Länge: 250mm von 1 Uhr bis 3 Uhr



Haltungsbilder - 25.03.2025 - 480-475

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	25.03.2025	480-475	62



480-475_212.jpg, 00:01:22, 12.19m
Rohrbruch/Einsturz - Bruch ohne fehlende Teile, Länge: 50mm bei 12 Uhr



480-475_213.jpg, 00:01:53, 14.62m
Rohrbruch/Einsturz - mit fehlenden Teilen, Länge: 250mm von 10 Uhr bis 2 Uhr



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 25.03.2025 - 480-475

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	25.03.2025	480-475	62



480-475_214.jpg, 00:02:20, 15.01m
Endknoten, Rohrende, 480