



Haltungsinspektion - 26.03.2025 - 490-451

Datum 26.03.2025	Kamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 490-451	Nr. 80
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort	9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben	490	Rohrlänge [m]	0
Straße	Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben	Schacht	Haltung Länge [m]	20,32
Lage	Fahrbahn	Knoten unten	451	Insp. Länge [m]	20,32
		Knotentyp unten	Schacht	Baujahr	

Profil	Kreisprofil 250mm	Inspektionsart	selbstfahrende Kamera
Kantentyp	Haltung	Verfahren	TV-Untersuchung
SAT--Leitungsfunktion		Insp.Richtung	gegen Fließrichtung
Kanalart	Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt	Ja
Material	Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.	

1:150	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
451	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 451	00:00:00	490-451_275.jpg	
490	20.32	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 490	00:01:33	490-451_276.jpg	



ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 26.03.2025 - 490-451

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	26.03.2025	490-451	80



490-451_275.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 451



490-451_276.jpg, 00:01:33, 20.32m
Endknoten, Rohrende, 490