



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 21.06.2025 - 532-533

Datum 21.06.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 532-533	Nr. 202
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 532	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Schacht	Haltung Länge [m] 0,30
Lage Fahrbahn	Knoten unten 533	Insp. Länge [m] 0,30
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 300mm	Inspektionsart Schiebekamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung in Fließrichtung
Kanalart Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Beton	Bemerkung Insp.

1:50	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 532	00:00:00	532-533_7 40.jpg	
	0.30	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 533	00:00:24	532-533_7 41.jpg	



ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 21.06.2025 - 532-533

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	21.06.2025	532-533	202



532-533_740.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 532



532-533_741.jpg, 00:00:24, 0.30m
Endknoten, Rohrende, 533