



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 25.03.2025 - 551-293

Datum 25.03.2025	Kamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 551-293	Nr. 51
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 551	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Schacht	Haltung Länge [m] 8,06
Lage Fahrbahn	Knoten unten 293	Insp. Länge [m] 8,06
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 315mm	Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung gegen Fließrichtung
Kanalart Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Beton	Bemerkung Insp.

1:60	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
293						
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 293	00:00:00	551-293_1 76.jpg	
	1.57	A01 BAFZE	Anderer Oberflächenschaden, die Ursache ist nicht eindeutig feststellbar von 12 Uhr bis 12 Uhr, Anfang	00:00:34	551-293_1 77.jpg	
	6.59	BABBA	Rissbildung - Riss in Längsrichtung, 1mm breit bei 6 Uhr, an einer Rohrverbindung / Viergelenksriss	00:01:34	551-293_1 78.jpg	2
	7.11	BBEG	Andere Hindernisse - fremde Leitungen oder Kabel durchqueren die Leitung, 40% Querschnittsverminderung von 10 Uhr bis 2 Uhr	00:01:55	551-293_1 79.jpg	4
	7.81	B01 BAFZE	Anderer Oberflächenschaden, die Ursache ist nicht eindeutig feststellbar von 12 Uhr bis 12 Uhr, Ende	00:02:19	551-293_1 80.jpg	1
	8.06	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 551	00:02:52	551-293_1 81.jpg	
551						




Haltungsbilder - 25.03.2025 - 551-293

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	25.03.2025	551-293	51



551-293_176.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 293




551-293_177.jpg, 00:00:34, 1.57m
Anderer Oberflächenschaden, die Ursache ist nicht eindeutig feststellbar von 12 Uhr bis 12 Uhr, Anfang




Haltungsbilder - 25.03.2025 - 551-293

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	25.03.2025	551-293	51



551-293_178.jpg, 00:01:34, 6.59m
Rissbildung - Riss in Längsrichtung, 1mm breit bei 6 Uhr, an einer Rohrverbindung / Viergelenksriss



551-293_179.jpg, 00:01:55, 7.11m
Andere Hindernisse - fremde Leitungen oder Kabel durchqueren die Leitung, 40% Querschnittsverminderung von 10 Uhr bis 2 Uhr



Haltungsbilder - 25.03.2025 - 551-293

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	25.03.2025	551-293	51



551-293_180.jpg, 00:02:19, 7.81m

Anderer Oberflächenschaden, die Ursache ist nicht eindeutig feststellbar von 12 Uhr bis 12 Uhr, Ende



551-293_181.jpg, 00:02:52, 8.06m

Endknoten, Rohrende, 551