



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 24.03.2025 - 554-437

Datum 24.03.2025	Kamera Fahrbare Kamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 554-437	Nr. 23
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 554	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Anschlusspunkt	Haltung Länge [m] 28,00
Lage Fahrbahn	Knoten unten 437	Insp. Länge [m] 28,00
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 150mm	Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung gegen Fließrichtung
Kanalart Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.

1:206	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
437						
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 437	00:00:00	554-437_9 6.jpg	
	23.10	BCAAA	Anschluss - Abzweig, offen, 100mm hoch bei 9 Uhr, Polyvinylchlorid (PVC)	00:01:20	554-437_9 7.jpg	
	27.60	AECA	Veränderte Grundlageninformation - Form, kreisförmig, 100mm Durchmesser, an einer Rohrverbindung	00:01:59	554-437_9 8.jpg	
	28.00	BCCAY	Krümmung der Leitung - nach links, 87° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung	00:02:26	554-437_9 9.jpg	
	28.00	BDCYY	Abbruch der Inspektion / kein weiterkommen	00:02:42	554-437_1 00.jpg	



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 24.03.2025 - 554-437

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	24.03.2025	554-437	23



554-437_96.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 437




554-437_97.jpg, 00:01:20, 23.10m
Anschluss - Abzweig, offen, 100mm hoch bei 9 Uhr, Polyvinylchlorid (PVC)




Haltungsbilder - 24.03.2025 - 554-437

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	24.03.2025	554-437	23



554-437_98.jpg, 00:01:59, 27.60m
Veränderte Grundlageninformation - Form, kreisförmig, 100mm Durchmesser, an einer Rohrverbindung



554-437_99.jpg, 00:02:26, 28.00m
Krümmung der Leitung - nach links, 87° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung




ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 24.03.2025 - 554-437

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	24.03.2025	554-437	23



554-437_100.jpg, 00:02:42, 28.00m
Abbruch der Inspektion / kein weiterkommen