



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 25.03.2025 - 611-301

Datum 25.03.2025	Kamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 611-301	Nr. 41
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 611	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Schacht	Haltung Länge [m] 5,82
Lage Fahrbahn	Knoten unten 301	Insp. Länge [m] 5,82
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 500mm	Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung gegen Fließrichtung
Kanalart Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Beton	Bemerkung Insp.

1:50	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
301						
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 301	00:00:00	611-301_1 49.jpg	
	5.82	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 611	00:00:58	611-301_1 50.jpg	
611						



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 25.03.2025 - 611-301

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	25.03.2025	611-301	41



611-301_149.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 301



611-301_150.jpg, 00:00:58, 5.82m
Endknoten, Rohrende, 611