



Haltungsinspektion - 25.03.2025 - 616-475

Datum 25.03.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 616-475	Nr. 60
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort	9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben	616	Rohrlänge [m]	0
Straße	Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben	Anschlusspunkt	Haltung Länge [m]	16,40
Lage	Fahrbahn	Knoten unten	475	Insp. Länge [m]	16,40
		Knotentyp unten	Schacht	Baujahr	

Profil	Kreisprofil 125mm	Inspektionsart	Schiebekamera
Kantentyp	Haltung	Verfahren	TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion		Insp.Richtung	gegen Fließrichtung
Kanalart	Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt	Ja
Material	Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.	

1:121	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
475 616	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 475	00:00:00	616-475_206.jpg	
	1.80	AECA	Veränderte Grundlageninformation - Form, kreisförmig, 150mm Durchmesser, an einer Rohrverbindung	00:01:41		
	16.40	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 616	00:02:47	616-475_207.jpg	




ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 25.03.2025 - 616-475

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	25.03.2025	616-475	60



616-475_206.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 475



616-475_207.jpg, 00:02:47, 16.40m
Endknoten, Rohrende, 616