



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 25.03.2025 - 621-467

Datum 25.03.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 621-467	Nr. 71
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 621	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Anschlusspunkt	Haltung Länge [m] 23,80
Lage Fahrbahn	Knoten unten 467	Insp. Länge [m] 23,80
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 150mm	Inspektionsart Schiebekamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung gegen Fließrichtung
Kanalart Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.

1:175	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
-------	----	--------	-------------	------	------	-------

467



0.00

BCDXP

Anfangsknoten, Rohranfang, 467

00:00:00 621-467_2
48.jpg

0.80

BCCAY

Krümmung der Leitung - nach links, 30° Richtungsänderung,
an einer Rohrverbindung

00:00:18 621-467_2
49.jpg

2.20

BCCBY

Krümmung der Leitung - nach rechts, 45° Richtungsänderung,
an einer Rohrverbindung

00:00:36 621-467_2
50.jpg

23.20

BCCAY

Krümmung der Leitung - nach links, 45° Richtungsänderung,
an einer Rohrverbindung

00:01:34 621-467_2
51.jpg

23.80

BCEXP

Endknoten, Rohrende, 621

00:01:49 621-467_2
52.jpg

621




ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 25.03.2025 - 621-467

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	25.03.2025	621-467	71



621-467_248.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 467




621-467_249.jpg, 00:00:18, 0.80m
Krümmung der Leitung - nach links, 30° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung



Haltungsbilder - 25.03.2025 - 621-467

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	25.03.2025	621-467	71



621-467_250.jpg, 00:00:36, 2.20m
Krümmung der Leitung - nach rechts, 45° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung



621-467_251.jpg, 00:01:34, 23.20m
Krümmung der Leitung - nach links, 45° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung




ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 25.03.2025 - 621-467

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	25.03.2025	621-467	71



621-467_252.jpg, 00:01:49, 23.80m
Endknoten, Rohrende, 621