



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 26.03.2025 - 636-490

Datum 26.03.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 636-490	Nr. 86
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 636	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Anschlusspunkt	Haltung Länge [m] 4,00
Lage Fahrbahn	Knoten unten 490	Insp. Länge [m] 4,00
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 100mm	Inspektionsart Schiebekamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung gegen Fließrichtung
Kanalart Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.

1:50	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
490						
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 490	00:00:00	636-490_2 93.jpg	
	4.00	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 636 / Rigol	00:00:25	636-490_2 94.jpg	
636						



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 26.03.2025 - 636-490

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	26.03.2025	636-490	86



636-490_293.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 490



636-490_294.jpg, 00:00:25, 4.00m
Endknoten, Rohrende, 636 / Rigol