



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 26.03.2025 - 643-485

Datum 26.03.2025	Kamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 643-485	Nr. 94
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 643	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Anschlusspunkt	Haltung Länge [m] 25,00
Lage Fahrbahn	Knoten unten 485	Insp. Länge [m] 25,00
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 225mm	Inspektionsart Schiebekamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung gegen Fließrichtung
Kanalart Freisiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.


1:184	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
-------	----	--------	-------------	------	------	-------

485						
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 485	00:00:00	643-485_3 18.jpg	
	0.30	BCCBY	Krümmung der Leitung - nach rechts, 45° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung	00:00:27		
	3.50	BCCAY	Krümmung der Leitung - nach links, 87° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung	00:01:29	643-485_3 19.jpg	
	5.30	BCAAA	Anschluss - Abzweig, offen, 150mm hoch bei 9 Uhr, Polyvinylchlorid (PVC)	00:01:51	643-485_3 20.jpg	
	5.50	AECA	Veränderte Grundlageninformation - Form, kreisförmig, 150mm Durchmesser, an einer Rohrverbindung	00:02:00	643-485_3 21.jpg	
	6.00	BCCBY	Krümmung der Leitung - nach rechts, 15° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung	00:02:09		
	25.00	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 643	00:02:58	643-485_3 22.jpg	
643						




Haltungsbilder - 26.03.2025 - 643-485

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	26.03.2025	643-485	94



643-485_318.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 485



643-485_319.jpg, 00:01:29, 3.50m
Krümmung der Leitung - nach links, 87° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung




Haltungsbilder - 26.03.2025 - 643-485

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	26.03.2025	643-485	94



643-485_320.jpg, 00:01:51, 5.30m
Anschluss - Abzweig, offen, 150mm hoch bei 9 Uhr, Polyvinylchlorid (PVC)



643-485_321.jpg, 00:02:00, 5.50m
Veränderte Grundlageninformation - Form, kreisförmig, 150mm Durchmesser, an einer Rohrverbindung




ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 26.03.2025 - 643-485

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	26.03.2025	643-485	94



643-485_322.jpg, 00:02:58, 25.00m
Endknoten, Rohrende, 643