



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 27.03.2025 - 648-487

Datum 27.03.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 648-487	Nr. 99
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 648	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Schacht	Haltung Länge [m] 10,40
Lage Fahrbahn	Knoten unten 487	Insp. Länge [m] 10,40
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 200mm	Inspektionsart Schiebekamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung gegen Fließrichtung
Kanalart Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.

1:77	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
487						
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 487	00:00:00	648-487_37.jpg	
	0.30	BCCBY	Krümmung der Leitung - nach rechts, 45° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung	00:00:12		
	1.70	AEDGG	Werkstoffänderung - Grauguss, an einer Rohrverbindung	00:00:45	648-487_38.jpg	
	2.90	BCAAA	Anschluss - Abzweig, offen, 150mm hoch bei 9 Uhr, Grauguss (GG)	00:01:05	648-487_39.jpg	
	3.10	AECA	Veränderte Grundlageninformation - Form, kreisförmig, 150mm Durchmesser, an einer Rohrverbindung	00:01:17	648-487_40.jpg	
	4.30	BDB	Allgemeine Anmerkung - / Putzstück	00:01:32	648-487_41.jpg	
	5.00	BCCBY	Krümmung der Leitung - nach rechts, 45° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung	00:01:47	648-487_42.jpg	
	6.20	BCCAY	Krümmung der Leitung - nach links, 45° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung	00:02:00	648-487_43.jpg	
	8.80	BCCBY	Krümmung der Leitung - nach rechts, 45° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung	00:02:22	648-487_44.jpg	
	9.80	BCCAY	Krümmung der Leitung - nach links, 45° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung	00:02:36	648-487_45.jpg	
	10.40	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 648	00:02:49	648-487_46.jpg	
648						



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 27.03.2025 - 648-487

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	27.03.2025	648-487	99



648-487_337.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 487




648-487_338.jpg, 00:00:45, 1.70m
Werkstoffänderung - Grauguss, an einer Rohrverbindung




Haltungsbilder - 27.03.2025 - 648-487

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	27.03.2025	648-487	99



648-487_339.jpg, 00:01:05, 2.90m
Anschluss - Abzweig, offen, 150mm hoch bei 9 Uhr, Grauguss (GG)




648-487_340.jpg, 00:01:17, 3.10m
Veränderte Grundlageninformation - Form, kreisförmig, 150mm Durchmesser, an einer Rohrverbindung




Haltungsbilder - 27.03.2025 - 648-487

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	27.03.2025	648-487	99



648-487_341.jpg, 00:01:32, 4.30m
Allgemeine Anmerkung - / Putzstück



648-487_342.jpg, 00:01:47, 5.00m
Krümmung der Leitung - nach rechts, 45° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung




ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 27.03.2025 - 648-487

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	27.03.2025	648-487	99



648-487_343.jpg, 00:02:00, 6.20m
Krümmung der Leitung - nach links, 45° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung




648-487_344.jpg, 00:02:22, 8.80m
Krümmung der Leitung - nach rechts, 45° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung




Haltungsbilder - 27.03.2025 - 648-487

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	27.03.2025	648-487	99



648-487_345.jpg, 00:02:36, 9.80m
Krümmung der Leitung - nach links, 45° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung



648-487_346.jpg, 00:02:49, 10.40m
Endknoten, Rohrende, 648