



ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 06.05.2025 - 682-633

Datum 06.05.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 682-633	Nr. 163
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 682	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Anschlusspunkt	Haltung Länge [m] 5,00
Lage Fahrbahn	Knoten unten 633	Insp. Länge [m] 5,00
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 150mm	Inspektionsart Schiebekamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung gegen Fließrichtung
Kanalart Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.

1:50	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
633						
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 633	00:00:00	682-633_5 69.jpg	
	5.00	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 682 / Kollektor	00:00:47	682-633_5 70.jpg	
682						



ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 06.05.2025 - 682-633

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	06.05.2025	682-633	163



682-633_569.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 633



682-633_570.jpg, 00:00:47, 5.00m
Endknoten, Rohrende, 682 / Kollektor