



**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Datum 26.03.2025	Kamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 271-317	Nr. 75
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort	9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben	271	Rohrlänge [m]	0
Straße	Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben	Schacht	Haltung Länge [m]	14,68
Lage	Fahrbahn	Knoten unten	317	Insp. Länge [m]	14,68
		Knotentyp unten	Schacht	Baujahr	
Profil	Kreisprofil 700mm	Inspektionsart	selbstfahrende Kamera		
Kantentyp	Haltung	Verfahren	TV-Untersuchung		
SAT-Leitungsfunktion		Insp.Richtung	in Fließrichtung		
Kanalart	Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt	Ja		
Material	Beton	Bemerkung Insp.			

1:108	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
271	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 271	00:00:00	271-317_263.jpg	
317	14.68	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 317	00:01:26	271-317_264.jpg	



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 26.03.2025 - 271-317

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	26.03.2025	271-317	75



271-317_263.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 271



271-317_264.jpg, 00:01:26, 14.68m
Endknoten, Rohrende, 317