

**Haltungsinspektion - 25.03.2025 - 292-483**

Datum 25.03.2025	Kamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 292-483	Nr. 54
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort	9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben	292	Rohrlänge [m]	0
Straße	Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben	Schacht	Haltung Länge [m]	34,39
Lage	Fahrbahn	Knoten unten	483	Insp. Länge [m]	34,39
		Knotentyp unten	Schacht	Baujahr	

Profil	Kreisprofil 700mm	Inspektionsart	selbstfahrende Kamera
Kantentyp	Haltung	Verfahren	TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion		Insp.Richtung	in Fließrichtung
Kanalart	Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt	Ja
Material	Beton	Bemerkung Insp.	

1:253	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
292	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 292	00:00:00	292-483_192.jpg	
	13.44	BAG	Anschluss -, 10% einragend bei 3 Uhr	00:01:19	292-483_193.jpg	1
	13.44	BCAEA	Anschluss - einfach, gemeisselt, offen, 250mm hoch bei 3 Uhr, Polyvinylchlorid (PVC)	00:01:23	292-483_194.jpg	
483	34.39	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 483	00:02:52	292-483_195.jpg	



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 25.03.2025 - 292-483

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	25.03.2025	292-483	54



292-483_192.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 292



292-483_193.jpg, 00:01:19, 13.44m
Anschluss -, 10% einragend bei 3 Uhr



ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 25.03.2025 - 292-483

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	25.03.2025	292-483	54



292-483_194.jpg, 00:01:23, 13.44m
Anschluss - einfach, gemeisselt, offen, 250mm hoch bei 3 Uhr, Polyvinylchlorid (PVC)



292-483_195.jpg, 00:02:52, 34.39m
Endknoten, Rohrende, 483