



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 24.03.2025 - 349-346

Datum 24.03.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 349-346	Nr. 32
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 349	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Anschlusspunkt	Haltung Länge [m] 8,20
Lage Fahrbahn	Knoten unten 346	Insp. Länge [m] 8,20
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 200mm	Inspektionsart Schiebekamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung gegen Fließrichtung
Kanalart Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Beton	Bemerkung Insp.

1:61	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
346						
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 346	00:00:00	349-346_1 24.jpg	
	4.70	BBAA	Wurzeln - Pfahlwurzeln, 5% Querschnittsverminderung von 5 Uhr bis 7 Uhr, an einer Rohrverbindung	00:00:52	349-346_1 25.jpg	2
	7.00	AEDPVC	Werkstoffänderung - Polyvinylchlorid	00:01:20	349-346_1 26.jpg	
	7.00	AECA	Veränderte Grundlageninformation - Form, kreisförmig, 150mm Durchmesser	00:01:24	349-346_1 27.jpg	
	8.20	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 349	00:02:03	349-346_1 28.jpg	
349						



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 24.03.2025 - 349-346

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	24.03.2025	349-346	32



349-346_124.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 346



349-346_125.jpg, 00:00:52, 4.70m
Wurzeln - Pfahlwurzeln, 5% Querschnittsverminderung von 5 Uhr bis 7 Uhr, an einer Rohrverbindung




ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 24.03.2025 - 349-346

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	24.03.2025	349-346	32



349-346_126.jpg, 00:01:20, 7.00m
Werkstoffänderung - Polyvinylchlorid



349-346_127.jpg, 00:01:24, 7.00m
Veränderte Grundlageninformation - Form, kreisförmig, 150mm Durchmesser



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 24.03.2025 - 349-346

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	24.03.2025	349-346	32



349-346_128.jpg, 00:02:03, 8.20m
Endknoten, Rohrende, 349