




Haltungsinspektion - 24.03.2025 - 415-416

Datum 24.03.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 415-416	Nr. 35
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort	9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben	415	Rohrlänge [m]	0
Straße	Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben	Anschlusspunkt	Haltung Länge [m]	10,70
Lage	Fahrbahn	Knoten unten	416	Insp. Länge [m]	10,70
		Knotentyp unten	Schacht	Baujahr	


Profil	Kreisprofil 150mm	Inspektionsart	Schiebekamera
Kantentyp	Haltung	Verfahren	TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion		Insp.Richtung	gegen Fließrichtung
Kanalart	Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt	Ja
Material	Beton	Bemerkung Insp.	

	1:79	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
	416						
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 416	00:00:00	415-416_1 35.jpg		
	10.70	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 415	00:00:37	415-416_1 36.jpg		
	415						



Haltungsbilder - 24.03.2025 - 415-416

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	24.03.2025	415-416	35



415-416_135.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 416



415-416_136.jpg, 00:00:37, 10.70m
Endknoten, Rohrende, 415