



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 06.05.2025 - 450-579

Datum 06.05.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 450-579	Nr. 155
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 450	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Schacht	Haltung Länge [m] 9,50
Lage Fahrbahn	Knoten unten 579	Insp. Länge [m] 9,50
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 150mm	Inspektionsart Schiebekamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung in Fließrichtung
Kanalart Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Edelstahl	Bemerkung Insp.

1:70	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
450						
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 450	00:00:00	450-579_5 31.jpg	
	4.60	BCCBY	Krümmung der Leitung - nach rechts, 15° Richtungsänderung	00:00:48	450-579_5 32.jpg	
	9.50	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 579	00:01:21	450-579_5 33.jpg	
579						




ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 06.05.2025 - 450-579

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	06.05.2025	450-579	155



450-579_531.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 450



450-579_532.jpg, 00:00:48, 4.60m
Krümmung der Leitung - nach rechts, 15° Richtungsänderung




ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 06.05.2025 - 450-579

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	06.05.2025	450-579	155



450-579_533.jpg, 00:01:21, 9.50m
Endknoten, Rohrende, 579