



**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Datum 26.03.2025	Kamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 451-447	Nr. 79
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort	9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben	451	Rohrlänge [m]	0
Straße	Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben	Schacht	Haltung Länge [m]	71,48
Lage	Fahrbahn	Knoten unten	447	Insp. Länge [m]	71,48
		Knotentyp unten	Schacht	Baujahr	

Profil	Kreisprofil 250mm	Inspektionsart	selbstfahrende Kamera
Kantentyp	Haltung	Verfahren	TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion		Insp.Richtung	gegen Fließrichtung
Kanalart	Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt	Ja
Material	Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.	

1:526	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
447	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 447	00:00:00	451-447_273.jpg	
451	71.48	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 451	00:04:15	451-447_274.jpg	



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 26.03.2025 - 451-447

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	26.03.2025	451-447	79



451-447_273.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 447



451-447_274.jpg, 00:04:15, 71.48m
Endknoten, Rohrende, 451