



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 21.06.2025 - 513-722

Datum 21.06.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 513-722	Nr. 213
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 513	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Schacht	Haltung Länge [m] 33,80
Lage Fahrbahn	Knoten unten 722	Insp. Länge [m] 33,80
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 200mm	Inspektionsart Schiebekamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung in Fließrichtung
Kanalart Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.

1:249	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
513						
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 513	00:00:00	513-516_7 74.jpg	
	15.60	BCCAY	Krümmung der Leitung - nach links, 45° Richtungsänderung	00:00:58	513-516_7 75.jpg	
	18.90	BCCBY	Krümmung der Leitung - nach rechts, 45° Richtungsänderung	00:01:35	513-516_7 76.jpg	
	32.20	BCCAY	Krümmung der Leitung - nach links, 30° Richtungsänderung	00:02:26	513-516_7 77.jpg	
	32.20	A01 BDDC	Wasserspiegel - Abwasser trüb, 20% der lichten Höhe, Anfang	00:02:30	513-516_7 78.jpg	
722	33.80	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 722	00:03:21	513-516_7 79.jpg	




ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 21.06.2025 - 513-722

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	21.06.2025	513-722	213



513-516_774.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 513



513-516_775.jpg, 00:00:58, 15.60m
Krümmung der Leitung - nach links, 45° Richtungsänderung




ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 21.06.2025 - 513-722

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	21.06.2025	513-722	213



513-516_776.jpg, 00:01:35, 18.90m
Krümmung der Leitung - nach rechts, 45° Richtungsänderung



513-516_777.jpg, 00:02:26, 32.20m
Krümmung der Leitung - nach links, 30° Richtungsänderung




ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 21.06.2025 - 513-722

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	21.06.2025	513-722	213



513-516_778.jpg, 00:02:30, 32.20m
Wasserspiegel - Abwasser trüb, 20% der lichten Höhe, Anfang



513-516_779.jpg, 00:03:21, 33.80m
Endknoten, Rohrende, 722