



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 24.03.2025 - 522-422

Datum 24.03.2025	Kamera Fahrbare Kamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 522-422	Nr. 26
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 522	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Anschlusspunkt	Haltung Länge [m] 10,60
Lage Fahrbahn	Knoten unten 422	Insp. Länge [m] 10,60
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 300mm	Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung gegen Fließrichtung
Kanalart Freisiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Beton	Bemerkung Insp.

1:78	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
422						
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 422	00:00:00	522-422_1 07.jpg	
	2.80	AECA	Veränderte Grundlageninformation - Form, kreisförmig, 150mm Durchmesser	00:00:32	522-422_1 08.jpg	
	2.80	AEDPVC	Werkstoffänderung - Polyvinylchlorid	00:00:39	522-422_1 09.jpg	
	10.60	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 522	00:01:07	522-422_1 10.jpg	
522						



ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 24.03.2025 - 522-422

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	24.03.2025	522-422	26



522-422_107.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 422



522-422_108.jpg, 00:00:32, 2.80m
Veränderte Grundlageninformation - Form, kreisförmig, 150mm Durchmesser




ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 24.03.2025 - 522-422

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	24.03.2025	522-422	26



522-422_109.jpg, 00:00:39, 2.80m
Werkstoffänderung - Polyvinylchlorid



522-422_110.jpg, 00:01:07, 10.60m
Endknoten, Rohrende, 522