



**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Datum 20.06.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 526-528	Nr. 194
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort	9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben	526	Rohrlänge [m]	0
Straße	Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben	Schacht	Haltung Länge [m]	22,30
Lage	Fahrbahn	Knoten unten	528	Insp. Länge [m]	22,30
		Knotentyp unten	Schacht	Baujahr	
Profil	Kreisprofil 250mm	Inspektionsart	Schiebekamera		
Kantentyp	Haltung	Verfahren	TV-Untersuchung		
SAT-Leitungsfunktion		Insp.Richtung	gegen Fließrichtung		
Kanalart	Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt	Ja		
Material	Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.			

1:164	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
528						
0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 528	00:00:00	526-528_7 00.jpg		
22.30	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 526	00:01:03	526-528_7 01.jpg		
526						



ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 20.06.2025 - 526-528

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	20.06.2025	526-528	194



526-528_700.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 528



526-528_701.jpg, 00:01:03, 22.30m
Endknoten, Rohrende, 526